
BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I4 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
BCS Temperature (K)
0
1
2
3
4
240
260
280
300
320
340
360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I5 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M12 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M13 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
BCS Temperature (K)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
240
260
280
300
320
340
360
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M14 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M15 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M16A HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
-95
-96
-97
-98
-99
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M16B HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545−6)