
BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I4 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I5 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M12 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M13 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M14 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M15 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M16A HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M16B HAM A (quadratic poly_fit)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
BCS RRU
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
150
200
250
300
350
BCS Temperature (K)
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16