
Standard Deviation vs scan
I1 HAM A
Standard Deviation
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Standard Deviation vs scan
I1 HAM B
Standard Deviation
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Standard Deviation vs scan
I2 HAM A
Standard Deviation
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Standard Deviation vs scan
I2 HAM B
Standard Deviation
1.5
1.0
0.5
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Standard Deviation vs scan
I3 HAM A
Standard Deviation
1.5
1.0
0.5
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Standard Deviation vs scan
I3 HAM B
Standard Deviation
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Standard Deviation vs scan
M1 HAM A
Standard Deviation
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M1 HAM B
Standard Deviation
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M2 HAM A
Standard Deviation
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M2 HAM B
Standard Deviation
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M3 HAM A
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
Standard Deviation
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M3 HAM B
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
Standard Deviation
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M4 HAM A
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
Standard Deviation
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M4 HAM B
Standard Deviation
0
1
2
3
4
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M5 HAM A
Standard Deviation
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M5 HAM B
Standard Deviation
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M6 HAM A
Standard Deviation
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M6 HAM B
Standard Deviation
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M7 HAM A
Standard Deviation
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M7 HAM B
Standard Deviation
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M8 HAM A
Standard Deviation
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M8 HAM B
Standard Deviation
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M9 HAM A
Standard Deviation
500
400
300
200
100
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M9 HAM B
Standard Deviation
500
400
300
200
100
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M10 HAM A
Standard Deviation
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M10 HAM B
Standard Deviation
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M11 HAM A
Standard Deviation
400
300
200
100
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Standard Deviation vs scan
M11 HAM B
Standard Deviation
400
300
200
100
0
0
1000
2000
3000
4000
Scan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16