
BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I4 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
BCS Temperature (K)
0
1
2
3
4
240
260
280
300
320
340
360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
I5 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M12 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M13 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M14 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M15 HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
M16A HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545−6)
M16B HAM A (quadratic poly_fit)
BCS ARD
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


BCS Absolute Radiance Difference, (SRV0545-6)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
BCS ARD
240
260
280
300
320
340
360
BCS Temperature (K)
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16