
Gain Ratio Average (repeats only)
M2 HAM A
Responsivity Ratio
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average (repeats only)
M2 HAM B
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
Responsivity Ratio
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average (repeats only)
M6 HAM A
Responsivity Ratio
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average (repeats only)
M6 HAM B
Responsivity Ratio
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average (repeats only)
M7 HAM A
Responsivity Ratio
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


Gain Ratio Average (repeats only)
M7 HAM B
Responsivity Ratio
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0
5
10
15
20
Detectors
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)