
M6
SDSM Ratio
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
0
2
4
6
8
Position
Measurement 1
Measurement 2
Calculated


M7
SDSM Ratio
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
0
2
4
6
8
Position
Measurement 1
Measurement 2
Calculated

M6
Position
SDSM Measured / Calculated Ratios
0
2
4
6
8
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03

M7
Position
SDSM Measured / Calculated Ratios
0
2
4
6
8
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07


M6
SDSM Ratio
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
0
10
20
30
40
Measurement
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)


M7
SDSM Ratio
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
0
10
20
30
40
Measurement
(22.4,16.5)
(13.6,16.5)
(31.1,16.5)
(22.4,16.5)
(22.4,16.5)
(31.1,15.0)
(13.6,15.0)