
M7 HAM A SS1
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
Gain_SD / Gain_EV
0
5
10
15
20
Detectors
Measurement 1
Measurement 2


M7 HAM B SS1
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
Gain_SD / Gain_EV
0
5
10
15
20
Detectors
Measurement 1
Measurement 2