
dn_dark vs measurement, I1
dn
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
0
1
2
3
measurement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn_dark vs measurement, I2
1900
1800
1700
1600
1500
1400
dn
0
1
2
3
measurement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn_dark vs measurement, M1
dn
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M2
dn
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M3
dn
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M4
2300
2200
2100
2000
1900
1800
dn
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M5
2500
2450
2400
2350
2300
2250
dn
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M6
1900
1850
1800
1750
1700
1650
dn
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn_dark vs measurement, M7
2600
2500
2400
2300
2200
dn
0
1
2
3
measurement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16