Polarization Phase [radians]
0
1
2
3
4
5
6
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector
Polarization Phase

Polarization Phase [radians]
0.8
0.6
0.4
0.2
Detector
0
5
10
15
20
25
30
Polarization Phase 11

Polarization Phase 12
Detector
0
5
10
15
20
25
30
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
Polarization Phase [radians]

Polarization Phase M1
Detector
0
5
10
15
Polarization Phase [radians]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Polarization Phase M2
Detector
0
5
10
15
Polarization Phase [radians]
0
1
2
3
4
5
6

Polarization Phase M3
Detector
0
5
10
15
Polarization Phase [radians]
0
1
2
3
4
5
6