
RRNL vs detector, I1 High Gain
RRNL
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
5
10
15
20
25
30
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, I2 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
20
25
30
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, I3 High Gain
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
RRNL
0
5
10
15
20
25
30
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M1 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M2 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M3 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M4 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M5 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M6 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M7 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M8 High Gain
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M9 High Gain
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M10 High Gain
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRNL vs detector, M11 High Gain
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
RRNL
0
5
10
15
Detectors
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2