
RRU vs L, I1 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
200
400
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I1 HAM A SS2 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
800
200
400
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I1 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
600
200
400
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I1 HAM B SS2 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
200
400
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I2 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I2 HAM A SS2 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I2 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I2 HAM B SS2 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
600
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I3 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
50
100
150
200
250
300
20
40
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I3 HAM A SS2 High Gain
300
200
100
0
RRU
20
40
60
L (W/sr/m2/um)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I3 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
20
40
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, I3 HAM B SS2 High Gain
RRU
300
250
200
150
100
50
0
20
40
60
L (W/sr/m2/um)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RRU vs L, M6 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
800
1000
10
20
30
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M6 HAM B SS1 High Gain
RRU
1000
800
600
400
200
0
10
20
30
40
L (W/sr/m2/um)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M8 HAM A SS1 High Gain
600
400
200
0
RRU
50
100
150
L (W/sr/m2/um)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M8 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
600
50
100
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M9 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
50
100
150
200
250
300
20
40
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M9 HAM B SS1 High Gain
300
200
100
0
RRU
20
40
60
L (W/sr/m2/um)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M10 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
800
1000
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M10 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
800
1000
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M11 HAM A SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
5
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, M11 HAM B SS1 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
5
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


RRU vs L, I1 High Gain
800
600
400
200
0
RRU
200
400
600
L (W/sr/m2/um)
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, I2 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
600
50
100
150
200
250
300
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, I3 High Gain
400
300
200
100
0
RRU
20
40
60
L (W/sr/m2/um)
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, M6 High Gain
1000
800
600
400
200
0
RRU
10
20
30
40
L (W/sr/m2/um)
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, M8 High Gain
600
400
200
0
RRU
50
100
150
L (W/sr/m2/um)
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, M9 High Gain
300
200
100
0
RRU
20
40
60
L (W/sr/m2/um)
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, M10 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
200
400
600
800
1000
10
20
30
40
50
60
70
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2


RRU vs L, M11 High Gain
RRU
L (W/sr/m2/um)
0
100
200
300
400
500
5
10
15
20
25
30
HAM A, SS1
HAM B, SS1
HAM A, SS2
HAM B, SS2