
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS1
dn
2240
2220
2200
2180
2160
2140
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS2
dn
2240
2220
2200
2180
2160
2140
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS1
dn
2240
2220
2200
2180
2160
2140
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS2
dn
2240
2220
2200
2180
2160
2140
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS1
dn
1500
1450
1400
1350
1300
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS2
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS1
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS2
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM A SS1
dn
2100
2050
2000
1950
1900
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM B SS1
dn
2100
2050
2000
1950
1900
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM A SS1
dn
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM B SS1
dn
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM A SS1
dn
1900
1850
1800
1750
1700
1650
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM B SS1
dn
1900
1850
1800
1750
1700
1650
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM A SS1
dn
1800
1750
1700
1650
1600
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM B SS1
dn
1800
1750
1700
1650
1600
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM A SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM B SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM A SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM B SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS1
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
1.004
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS2
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS1
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
1.004
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS2
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS1
RVS
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS2
RVS
1.006
1.004
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS1
RVS
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
0.988
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS2
RVS
1.006
1.004
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
200
400
600
800
1000
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM A SS1
RVS
1.020
1.018
1.016
1.014
1.012
1.010
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM B SS1
RVS
1.020
1.018
1.016
1.014
1.012
1.010
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM A SS1
RVS
1.024
1.023
1.022
1.021
1.020
1.019
0
200
400
600
800
1000
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM B SS1
RVS
1.024
1.023
1.022
1.021
1.020
1.019
0
200
400
600
800
1000
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM A SS1
RVS
0.982
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM B SS1
RVS
0.982
0.980
0.978
0.976
0.974
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM A SS1
RVS
1.002
1.001
1.000
0.999
0.998
0.997
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM B SS1
RVS
1.002
1.001
1.000
0.999
0.998
0.997
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM A SS1
RVS
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0.992
0
200
400
600
800
1000
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM B SS1
RVS
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0.992
0
200
400
600
800
1000
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM A SS1
RVS
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0
200
400
600
800
1000
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM B SS1
RVS
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0
200
400
600
800
1000
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16