
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS1
dn
2240
2220
2200
2180
2160
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS2
dn
2240
2220
2200
2180
2160
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS1
dn
2240
2220
2200
2180
2160
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS2
dn
2240
2220
2200
2180
2160
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS1
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS2
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS1
dn
1500
1450
1400
1350
1300
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS2
dn
1500
1450
1400
1350
1300
1250
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM A SS1
dn
2100
2050
2000
1950
1900
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM B SS1
dn
2100
2050
2000
1950
1900
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM A SS1
dn
1780
1770
1760
1750
1740
1730
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM B SS1
dn
1780
1770
1760
1750
1740
1730
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM A SS1
dn
1900
1850
1800
1750
1700
1650
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM B SS1
dn
1900
1850
1800
1750
1700
1650
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM A SS1
dn
1800
1750
1700
1650
1600
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM B SS1
dn
1800
1750
1700
1650
1600
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM A SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM B SS1
dn
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM A SS1
dn
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM B SS1
dn
1640
1620
1600
1580
1560
1540
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS1
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM A SS2
RVS
1.014
1.013
1.012
1.011
1.010
1.009
1.008
1.007
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS1
RVS
1.014
1.012
1.010
1.008
1.006
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I4 HAM B SS2
RVS
1.013
1.012
1.011
1.010
1.009
1.008
1.007
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS1
RVS
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM A SS2
RVS
1.006
1.004
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS1
RVS
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, I5 HAM B SS2
RVS
1.006
1.004
1.002
1.000
0.998
0.996
0.994
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM A SS1
RVS
1.020
1.019
1.018
1.017
1.016
1.015
1.014
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M12 HAM B SS1
RVS
1.020
1.019
1.018
1.017
1.016
1.015
1.014
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM A SS1
RVS
1.026
1.025
1.024
1.023
1.022
1.021
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M13 HAM B SS1
RVS
1.026
1.025
1.024
1.023
1.022
1.021
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM A SS1
RVS
0.982
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M14 HAM B SS1
RVS
0.982
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM A SS1
RVS
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0.9990
0.9985
0.9980
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M15 HAM B SS1
RVS
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0.9990
0.9985
0.9980
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM A SS1
RVS
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16A HAM B SS1
RVS
0.9960
0.9955
0.9950
0.9945
0.9940
0.9935
0.9930
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM A SS1
RVS
0.9960
0.9955
0.9950
0.9945
0.9940
0.9935
0.9930
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
Repeated measurements (−8 degrees) versus time, M16B HAM B SS1
RVS
0.9955
0.9950
0.9945
0.9940
0.9935
0.9930
0
200
400
600
800
1000
1200
time (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16