
Polarization Factors, I1 HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
5
10
15
20
25
30
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, I2 HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
0
5
10
15
20
25
30
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M1 HAM A
Polarization Factors [%]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M2 HAM A
Polarization Factors [%]
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M3 HAM A
Polarization Factors [%]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M4 HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M5 HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M6 HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M7 HAM A
Polarization Factors [%]
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55

Polarization Factors, 11 HAM B
Detector
Polarization Factors [%]
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, I2 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
0
5
10
15
20
25
30
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M1 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M2 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M3 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M4 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M5 HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55

Polarization Factors, M6 HAM B
Detector
0
5
10
15
Polarization Factors [%]
0.0
0.2
0.4
0.6
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors, M7 HAM B
Polarization Factors [%]
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors HAM A
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Factors HAM B
Polarization Factors [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Phase HAM A
Polarization Phase [radians]
0
1
2
3
4
5
6
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55


Polarization Phase HAM B
Polarization Phase [radians]
0
1
2
3
4
5
6
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector
−55
−45
−37
−30
−20
−15
−8
4
22
45
55