
dn vs polarization angle, I1 HAM A scan angle=−8(1)
dn
66
65
64
63
62
61
60
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn vs polarization angle, I1 HAM B scan angle=−8(1)
dn
66
65
64
63
62
61
60
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn vs polarization angle, I2 HAM A scan angle=−8(1)
dn
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn vs polarization angle, I2 HAM B scan angle=−8(1)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


dn vs polarization angle, M1 HAM A scan angle=−8(1)
260
255
250
245
240
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M1 HAM B scan angle=−8(1)
dn
260
255
250
245
240
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M2 HAM A scan angle=−8(1)
800
790
780
770
760
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M2 HAM B scan angle=−8(1)
800
790
780
770
760
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M3 HAM A scan angle=−8(1)
2060
2040
2020
2000
1980
1960
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M3 HAM B scan angle=−8(1)
dn
2060
2040
2020
2000
1980
1960
1940
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M4 HAM A scan angle=−8(1)
dn
3700
3690
3680
3670
3660
3650
3640
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M4 HAM B scan angle=−8(1)
dn
3700
3690
3680
3670
3660
3650
3640
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M5 HAM A scan angle=−8(1)
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M5 HAM B scan angle=−8(1)
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M6 HAM A scan angle=−8(1)
dn
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M6 HAM B scan angle=−8(1)
dn
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M7 HAM A scan angle=−8(1)
dn
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


dn vs polarization angle, M7 HAM B scan angle=−8(1)
dn
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16