NFR


I1 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I1 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I1 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I1 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I2 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I2 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I2 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M1 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M1 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M1 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M2 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M2 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M2 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M3 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M3 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M3 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M4 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M4 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M4 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M5 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M5 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M5 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M6 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M6 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M6 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M7 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M7 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M7 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)