NFR


I4 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I4 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I4 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I4 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 17 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 18 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 19 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 20 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 21 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 22 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 23 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 24 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 25 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 26 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 27 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 28 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 29 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 30 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 31 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 32 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 17 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 18 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 19 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 20 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 21 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 22 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 23 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 24 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 25 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 26 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 27 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 28 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 29 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 30 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


I5 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 31 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


I5 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 100 200 300 400 500 600
Frame


I5 DET 32 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M12 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M12 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M12 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M13 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M13 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M13 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M14 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M14 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M14 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M15 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M15 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M15 DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16A DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16A DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16A DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 1 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 2 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 3 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 4 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 5 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 6 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 7 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 8 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 9 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 10 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 11 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 12 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 13 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 14 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 15 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 16 HAM A
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 1 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 2 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 3 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 4 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 5 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 6 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 7 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 8 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 9 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 10 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 11 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 12 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 13 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 14 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)

NFR


M16B DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 15 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)


M16B DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
0 50 100 150 200 250 300
Frame


M16B DET 16 HAM B
NFR
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
−20 −10 0 10 20
Angle (mrad)